

建築物における吹付け石綿（アスベスト）に関する調査の結果について

平成 21 年 1 月末日現在

調査期間	平成 20 年 11 月 21 日～平成 20 年 12 月 19 日
調査対象建築物	平成 17 年度民間建築物調査の対象建築物※のうち、以下の要件を満たすもの ①未報告、②報告済(吹付け材あり、石綿なし)、③報告済(吹付け材あり、材質不明)、 ④報告済(吹付け材あり、石綿あり、未対応)
調査項目	①吹付け建材の有無、②使用場所、吹付け面積、③アスベスト含有の有無、④飛散の状況、⑤対策工事の予定の有無、その方法 など 【別添調査票参照】
調査数	323棟
回答数	204棟 (63.2%)

※「建築年度が昭和 31 年～平成元年の間にある建築物」かつ「延床面積が 500 m²以上の建築物」

■吹付け建材の有無（設問①）

①	お持ちの建築物に吹付け材を使用し、露出している部分がありますか。
---	----------------------------------

【回答】

①	はい	73
	いいえ	131
	未回答	0

■使用箇所及び面積（設問②）

②	どこに使用されていますか。
1	

【回答】（重複あり）

② 1	天井	62
	壁	34
	柱・梁	24
	その他	4
	未回答	4

※本設問は、設問①で「はい」と回答した方のみが対象となっています。

②	吹付け面積はどのくらいになりますか。
2	

【回答】

② 2	1,000～	8
	500 m ² ～1,000 m ²	2
	50 m ² ～500 m ²	34
	～50 m ²	13
	未回答	16

※本設問は、設問①で「はい」と回答した方のみが対象となっています。

■アスベスト含有の有無（設問③）

③ 1	吹付け石綿等にはアスベストが含まれていますか。（設計図書等で確認してください。）
-------------	--

※本設問は、設問①で「はい」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

③ 1	含有	12
	非含有	41
	不明	20
	未回答	0

③ 2	どのような材質ですか。
-------------	-------------

※本設問は、設問③-1で「含有」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

③ 2	吹付けアスベスト	4
	アスベスト含有吹付けロックウール	2
	吹付けヒル石	0
	吹付けパーライト	0
	折板裏打ち石綿断熱材	0
	その他	0
	未回答	6

③ 3	アスベストの種類は何ですか。
-------------	----------------

※本設問は、設問③-1で「含有」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

③ 3	クリソタイル	5
	クラシドライト	0
	アモサイト	1
	アンソフィライト	0
	トレモライト	0
	アクチノライト	0
	未回答	6

■アスベスト含有吹付け材の状態（設問4）

④	吹付け材の状態をお伺いします。
---	-----------------

※本設問は、設問③-1で「含有」と回答した方のみが対象となっています。

※「良好」とは、損傷・剥離がなく、周辺に建材が飛散した様子がないことをいう。

【回答】

④	良好	11
	不良	0
	未回答	1

■飛散防止対策の実施（設問5）

⑤	今後の飛散防止対策の予定等をお伺いします。（実施予定の有無）
1	

※本設問は、設問③-1で「含有」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

⑤ 1	あ り	1
	な し	7
	未回答	4

⑤	今後の飛散防止対策の予定等をお伺いします。（防止対策の種類）
2	

※本設問は、設問③-1で「含有」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

⑤ 2	封じ込め	1
	囲い込み	3
	除 却	0
	その他	0
	未回答	8

建築物における吹付け石綿（アスベスト）に関する調査の結果について

平成 17 年 10 月 31 日現在

調 査 期 間	平成 17 年 8 月 4 日～29 日(第 1 回)、平成 17 年 9 月 15 日～9 月 30 日(第 2 回)
調 査 対 象 建 築 物	・建築年度が昭和 31 年～平成元年の間にある建築物 ・延床面積が 500 m ² 以上の建築物
調 査 項 目	①吹付け建材の有無、②使用場所、吹付け面積、③アスベスト含有の有無、④飛散の状況、⑤対策工事の予定の有無、その方法 など 【別添調査票参照】
調 査 数	1, 108 棟
回 答 数	710 棟 (64. 1%)

■吹付け建材の有無（設問①）

①	お持ちの建築物に吹付け石綿等（ロックウールなどの吹付け材を含む。）を使用し、露出している部分がありますか。
---	---

【回答】

①	はい	7 6
	いいえ	6 3 4
	未回答	0

■使用箇所及び面積（設問②）

②	どこに使用されていますか。
1	

【回答】（重複あり）

② 1	天井	7 2
	壁	2 7
	柱・梁	1 1
	その他	1 0
	未回答	3

※本設問は、設問①で「はい」と回答した方のみが対象となっています。

②	吹付け面積はどのくらいになりますか。
2	

【回答】

② 2	1, 000～	7
	500 m ² ～ 1, 000 m ²	3
	50 m ² ～ 500 m ²	2 7
	～50 m ²	1 9
	未回答	2 0

※本設問は、設問①で「はい」と回答した方のみが対象となっています。

■アスベスト含有の有無（設問③）

③	吹付け石綿等にはアスベストが含まれていますか。（設計図書等で確認してください。）
---	--

※本設問は、設問①で「はい」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

③	含有	14
	非含有	28
	不明	34
	未回答	0

■アスベスト含有吹付け材の状態（設問④）

④	アスベスト含有吹付け材の状態をお伺いします。
---	------------------------

※本設問は、設問③で「アスベスト含有材」と回答した方のみが対象となっています。

※※「良好」とは、損傷・剥離がなく、周辺に建材が飛散した様子がないこと状態という。

【回答】

④	良好	12
	不良	2
	未回答	0

■飛散防止対策の実施（設問⑤）

⑤	今後の飛散防止対策の予定等をお伺いします。（実施予定の有無）
1	

※本設問は、設問③で「アスベスト含有材」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

⑤	あり	9
	なし	1
	未回答	4

⑤	今後の飛散防止対策の予定等をお伺いします。（防止対策の種類）
2	

※本設問は、設問③で「アスベスト含有材」と回答した方のみが対象となっています。

【回答】

⑤	封じ込め	4
	囲い込み	1
	除却	1
	その他	2
	未回答	6

建築物における吹付け石綿（アスベスト）に関する調査票

建築物	名称	家屋番号
	所在地	所沢市
所有者	氏名	
	住所	
	電話番号	
管理代理人 (建築物の管理に関し 代理人がいる場合)	氏名	
	住所	
	電話番号	

1. お持ちの建築物に吹付け材を使用し、露出している部分がありますか。

はい

いいえ (※「いいえ」と回答した方は、「【裏面】■石綿含有建築資材」にお進みください。)

【特記事項】(既に吹付け石綿等の処理を実施している場合などには、その対策の概要をお書きください。)

2. 吹付け材の状況について、以下の項目に回答してください。

(1) どこに使用されていますか。 _____

(2) 吹付け面積はどのくらいになりますか。 _____ m²

3. 吹付け材に石綿（アスベスト）は含まれていますか。(設計図書等で確認してください。)

含有されている (枠内の設問にお答えください。)

【①どのような材質ですか。】

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 吹付けアスベスト | <input type="checkbox"/> アスベスト含有吹付けロックウール | <input type="checkbox"/> 吹付けひる石(パーミキュライト) |
| <input type="checkbox"/> 吹付けパーライト | <input type="checkbox"/> 折板裏打ち石綿断熱材 | <input type="checkbox"/> その他 |

【②アスベストの種類は何ですか】

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> クリソタイル | <input type="checkbox"/> クロシドライト | <input type="checkbox"/> アモサイト |
| <input type="checkbox"/> アンソフィライト | <input type="checkbox"/> トレモライト | <input type="checkbox"/> アクチノライト |

含有されていない (※「【裏面】■石綿含有建築資材」にお進みください。)

わからない (※分析調査により、アスベストの含有の有無を確認する必要があります。)

4. 吹付け材の状態をお伺いします。

良好 (※「良好」とは、損傷・剥離がなく、周辺に建材が飛散した様子がないことを言います。)

不良

5. 今後の飛散防止対策の予定等をお伺いします。

【実施予定】 あり [予定時期 (平成 年 月頃)] なし

【防止方法】 封じ込め 囲い込み 除却 その他 ()

■石綿含有建築資材

当面、緊急的な対応が必要と考えられる「吹付け石綿」に関する質問は以上です。

なお、石綿を含有する建築資材（成形板等）を使用した建築物には、その建築物の解体時等に石綿含有資材の除去が義務付けられていることから、これらの作業時に必要な対応・対策を講ずる必要がありますので、同封した資料等をお読みください。

ご協力ありがとうございました。

注1) 回答用紙に既にがある場合があります。これは、前回調査時の貴殿からのご回答を記載したものです。現在の状況に変更等がある場合については、二重線で訂正後、調査票に改めてご回答をご記入ください。

注2) ファクシミリでのご回答の場合、本頁は送信不要です。