

令和5年7月31日(月) 国登録有形文化財「秋田家住宅」構造調査 その2

概要

「秋田家住宅」の構造及び仕上げ材等を調べ、構造部材の劣化状況や耐震要素の確認を行うことを目的とした調査です。今回は第2回目の調査として、主に土蔵を重点的に調査しました。

土蔵内部の計測



土蔵床下の確認



土蔵1階の壁紙(木の板が見える)



屋外から基礎部分を確認

